

大新县永固混凝土有限责任公司职业卫生检测报告相关技术信息

- 1、用人单位名称：大新县永固混凝土有限责任公司
- 2、地址：广西崇左市大新县桃城镇养利路 322 号
- 3、联系人：冯耕
- 4、技术服务项目组人员名单：程瑞斌、孔宇霓、刘青、刘学智
- 5、现场调查人员：朱琦、聂方俊
- 6、现场采样人员：程瑞斌、钟海明
- 7、实验室人员：潘林燕、梁林清、吴铭敏
- 8、现场采样时间：2024 年 8 月 27 日
- 9、实验室检测时间：2024 年 8 月 28 日至 2024 年 8 月 31 日
- 10、现场调查时间：2024 年 8 月 23 日
- 11、用人单位陪同人：梁维光
- 12、现场采样图像影像



时间: 2024-08-27
项目名称: 永固混凝土



